

Schmutzeintrag - Fremdwasser - Infolge eines ungünstigen Standortes einer Schachtabdeckung kann Fremdwasser, Sand, Splitt oder Schlamm durch die Lüftungsöffnungen der Abdeckung in den Schacht / Kanal gelangen. Insbesondere sind Schächte im Bereich von Baustellen, Baustraßen, Parkanlagen häufig betroffen. Die daraus resultierenden Verschmutzungen führen zu einem höheren Reinigungsaufwand im Kanalnetz.

Geruch - Aus den Lüftungsöffnungen kommen häufig stinkende Gerüche, die von betroffenen Personen zu Beschwerden führen.

Einbau - Die Verschlussstopfen werden in die Lüftungsöffnungen eingeschlagen und liegen im eingebauten Zustand mit ihrer Oberfläche bei den meisten Produkten unter der Deckeloberfläche. Die aus Polyethylen (PE) hergestellten Stopfen werden seit 1996 erfolgreich eingesetzt.